



Orzeczenie Techniczne NR ...30607/2025

Zleceniodawca:	Przedszkole nr 255 ul. Korotyńskiego 3 02-121 Warszawa
Właściciel urządzenia:	Przedszkole nr 255 ul. Korotyńskiego 3 02-121 Warszawa
Nazwa urządzenia:	Plac zabaw na terenie Przedszkole nr 255 ul. Korotyńskiego 3 02-121 Warszawa
Wykaz urządzeń:	• Mini boisko z bramkami 3 szt. • Kiwak na sprężynie „konik” 3 szt. „motorek” • Ważka- 5 szt. • Mini zestaw zabawowy • Drzewo z tunelem • Piaskownice 2 szt. • Wagoniki 3 szt. • Zestaw piknikowy 4 szt. • Mini zestaw zabawowy • Ścianka wspinaczkowa z tunelemn2 szt. • Samochodziki przenośne 5 szt. do likwidacji • Stół do schowka 2 szt. • Gry interaktywne 5 szt. • Stół do pingponga
Dokumenty odniesienia:	Ze względu na wymóg zgodności wyposażenia z polskimi normami kontrola obejmowała swoim zakresem ocenę zgodności placów zabaw i siłowni plenerowej z następującymi dokumentami odniesienia: Art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 nr 1333) PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.



	Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżałni. PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji. PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy. PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.	
Metodyka:	Przeprowadzono czynności kontrolne polegające na kontroli stanu placu zabaw w sposób organoleptyczny oraz za pomocą próbników kontrolnych zgodnych z Polską normą PN-EN 1176, PN-EN 1177. Stanu urządzeń narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla: bezpieczeństwa osób użytkujących. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, w celu przeanalizowania z polskimi normami z grupy PN-EN 1176. Przeprowadzanie wywiadu z zarządcą placu zabaw – na temat wypadków na terenie placu zabaw, sposobu funkcjonowania i okresów użytkowania obiektu. Przegląd nie obejmuje analizy zgodności placu zabaw z przepisami budowlanymi. Przygotowanie orzeczenia technicznego.	
W czasie przeglądu ustalono, co następuje:		
Dotyczy:	Ocena:	Uwagi / zalecenia:
Ogrodzenie placu zabaw:	...	Plac zabaw ogrodzony.
Wyposażenie dodatkowe (ławki, kosze):	...	-



Regulamin placu zabaw:	...	Brak tablicy regulaminowej placu zabaw - zalecenia - wyposażyć plac zabaw w tablicę regulaminową z treścią regulaminu.
Mini boisko z bramkami 3 szt.:	dobry	Brak uwag.
Kiwak na sprężynie „konik” 3 szt „motorek”	dobry	Brak uwag.
Ważka- 5 szt.	dobry	Brak uwag.
Mini zestaw zabawowy	dobry	Brak uwag.
Drzewo z tunelem	dobry	Brak uwag.
Piaskownice 2 szt.	dobry	Zaleca się konserwację elementów drewnianych.
Wagoniki 3 szt.	zły	Należy wzmocnić konstrukcję desek i wymiana pojedynczych deseczek w deskach. Zaleca się konserwację elementów drewnianych.
Domek ze zjeżdżalnią:	dobry	Brak uwag.
Zestaw piknikowy 4 szt	dobry	Brak uwag.
Mini zestaw zabawowy	dobry	Brak uwag.
Ścianka wspinaczkowa z tunelem 2 szt.	dobry	Brak uwag.
Samochodziki przenośne 5 szt.	...	Urządzenia bez atestów – zalecenia – usunięcie urządzeń z placu zabaw.



Gry interaktywne 5 szt.	dobry	Brak uwag.
Stol do pingponga	dobry	Brak uwag.
Data i miejsce badań:		19 lutego 2025. Warszawa
Ocena końcowa:		Wskazane powyżej uwagi należy wdrożyć bez zbędnej zwłoki. Wszystkie urządzenia otrzymujące ocenę stanu technicznego „dobry” i „bardzo dobry” uznajemy za urządzenia zdadne do dalszego użytkowania, wymagające jedynie drobnych napraw i/lub prac serwisowych nie wpływających na bezpieczeństwo i możliwość dalszego użytkowania. Urządzenia otrzymujące ocenę stanu technicznego „zły” należy bezzwłocznie ograniczyć z dostępu dla użytkowników poprzez zabezpieczenie / oznakowanie zakazu korzystania i/lub zdemontowanie urządzenia, a następnie dokonać czynności naprawczych. Przy ocenie stanu technicznego „bardzo zły” urządzenie bezzwłocznie należy wyłączyć z użytkowania, zdemontować lub dokonać gruntownej naprawy. Stan fundamentów, jeśli nie było uwag powyżej do poszczególnych urządzeń, ocenia się dobrze, jednakże należy przy kontrolach funkcjonalnych poddawać kontroli czy stan nie zmienił się w stosunku do ostatniego przeglądu. Ocena techniczna jest tożsama z oceną bezpieczeństwa urządzenia, elementów konstrukcyjnych (chyba, że urządzenie zostanie inaczej zakwalifikowane i ocena zostanie wpisana w opisie powyżej). Jeżeli nie zostanie opisany powyżej stan powłok malarskich ocenia się jako bez uwag oraz nie dostrzega się korozji w stopniu wymagających interwencji. Olinowanie (liny, otuliny lin, łańcuchy) jeśli w urządzeniu występuje ocenia się dobrze, nie wymaga interwencji chyba, że jest uwaga powyżej. Bieżący stopień zużycia urządzeń oraz podzespołów ocenia się w normie i jako niewpływający na bezpieczne użytkowanie urządzenia. Warunki atmosferyczne nie wpłynęły w znacznym stopniu na urządzenia chyba, że mamy uwagę powyżej do poszczególnych urządzeń. Stan nawierzchni ocenia się dobrze chyba, że znajduje się uwaga co do nawierzchni przy poszczególnych urządzeniach powyżej. Jednakże zaleca się zaznaczenie na wszystkich urządzeniach poziomu gruntu (dotyczy urządzeń na placu zabaw) do którego należy wyrównać nawierzchnię sypką. Nawierzchnia sypka w postaci piasku powinna mieć warstwę 25-30 cm i być regularnie plantowana, aby wyrównać zagłębienia powstałe mechanicznie przez użytkowników placu zabaw (przy elementach ruchowych – huśtawkach, ciągach pieszych, itp.). Funkcjonalność



urządzeń ocenia się dobrze chyba, że znajduje się do poszczególnego urządzenia uwaga powyżej. Części ruchome w normie, chyba że uwaga występuje powyżej do poszczególnych urządzeń. W celu wyeliminowania niebezpiecznych elementów z placu zabaw, zwiększenia atrakcyjności obiektu oraz dostosowania placu zabaw do wymogów normy PN-EN 1176, PN-EN 1177, absolutnym minimum jest wykonanie zaleceń wskazanych w protokole..

Orzeczenie techniczne ważne do: 19.02.2026 r.

Niniejsze orzeczenie ważne jest tylko w oryginale

Uwaga: Powyższa ocena stanu technicznego w czasie badania nie dotyczy wad ukrytych, za które nie odpowiadamy.

Orzeczenie techniczne dotyczy wyłącznie obiektu znajdującego się pod wskazanym adresem oraz zawierającego urządzenia poddane ocenie w dniu przeglądu technicznego. Dokument odnosi się do stanu technicznego urządzeń na terenie placu zabaw, które zostały sprawdzone w dniu przeprowadzenia kontroli. Ocena stanu urządzeń jest subiektywnym wyrażeniem, może się zdarzyć, że różni inspektorzy mogą wskazać inną wadę / uszkodzenie zakwalifikują, wydając odmienne opinie o danym urządzeniu / obiekcie, w którym wykonaliśmy przegląd techniczny. **Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji** ul. Kajetana Stefanowicza 13, 31-234 Kraków NIP: 9452253230 REGON: 521268541 KRS: 0000955041 tel. 502 702 134 www.bezpieczneplace.pl

Dokumentacja zdjęciowa:



Zdjęcie 1.



Zdjęcie 2.



Zdjęcie 3.



Zdjęcie 4.



Zdjęcie 5.



Zdjęcie 6.



Zdjęcie 7.




Zdjęcie 8.




Zdjęcie 9.



Zdjęcie 10.



Zdjęcie 11.



Zdjęcie 12.



Zdjęcie 13.



Zdjęcie 14.



Zdjęcie 15.




Zdjęcie 16.



Zdjęcie 17.



Zdjęcie 18.



Zdjęcie 19.



Zdjęcie 20.



Zdjęcie 21.



Zdjęcie 22.



Zdjęcie 23.



Zdjęcie 24.



Zdjęcie 25.



Zdjęcie 26.



Zdjęcie 27.



Zdjęcie 28.



Zdjęcie 30.